



8線式安定器から トライエンジニアリング製2灯用安定器への配線方法 【KE・LF98シリーズ】

※ ハーネスの色は、メーカーや器具によって異なります



短く切断して下さい

トライエンジニアリング製安定器は6線式のため、
下図のように黄色ハーネス側のソケット部分を直列に結線して下さい



赤・青線が短くなる位置に取り付けます

ソケットの近くで 結線して下さい